

## Änderungen im Detail

### Punktwolken/Latten- und Pfannenmodul

- ✓ WI8249 - Punktwolke - Tiefeninformation beim Zeichnen berücksichtigen, so dass die Punktwolke korrekt vor oder hinter anderen Objekten gezeichnet wird
- ✓ WI8222 - Latten und Pfannen: Drag and Drop für die Farben von Pfannen hinzugefügt
- ✓ WI8239 - Latten und Pfannen: Eindeckungsdialog - Werte aus gewählter Pfanne werden im Dialog angezeigt

### Maschinenübergabe

- ✓ WI8132 - Maschinenübergabe – Ausgabe einer Fehlermeldung, wenn kein Pfad eingestellt wurde
- ✓ WI8187 - BTL10/Weinmann Hexenschnitt aktualisiert
- ✓ WI7846 – Maschinenübergabe: BTL10 - Versatz war in einer speziellen Konstellation defekt
- ✓ WI8210 - Maschinenübergabe - Speicherdatei verifizieren, Schreibschutz, Zugriffsrechte prüfen

### Dialoge/Menüs

- ✓ WI8048 - X-Fix/Buhl - Bauteilgruppen - Platzierungsdialog Dialogtext korrigiert (Einlasstiefe)
- ✓ WI7679 - HRB Menüpunkte - Doppelte Einträge entfernt: Schichtangleiche und Schichtaufbau zu finden unter Schichteinstellungen
- ✓ WI7983 - Element Auswahl Dialog - Gestaltung für Bauteilgruppen und Material erweitert
- ✓ WI8217 - HRB Holzmakro laden – Abfrage korrigiert
- ✓ WI8238 - Layerdialog – Feedback Umsetzung und Benutzerführung optimieren:
  - Nach Layer löschen wird die Zeichnung aktualisiert und der Layer verschwindet
  - Leertaste, Leertaste+Strg und Enter auf die Layerattribute führt das ein-/ausschalten aus

## ABBUND 2024 – V41 Release - 41.0.634 Oktober 2024 Changelog

- gefrorene Layer werden hellgrau dargestellt, sodass deutlich wird, dass man die Attribute nicht verändern kann
- Standardeinstellungen bei Installation:
  - Gruppierung an
  - nur sichtbare Layer anzeigen
  - Favoriten an
- Merken, ob Geschosdialog/Layerdialog geöffnet war bei ABBUND Neustart

### Material/Info-Körper

- ✓ WI6167 - Material Duo nsi hinzugefügt
- ✓ WI6231 - HE-A/U Träger hinzugefügt
- ✓ WI8204 - Freie Hölzer Info Körper - Querschnitt anzeigen
- ✓ WI8208 - Wand DB - Materialeigenschaften - Schraffur als Auswahlliste anstelle einer Nummer eingefügt
- ✓ WI8071 - Extrude - Querschnitt von Extrude Hölzern in Info Körper anzeigen
- ✓ WI8235 - Material - Riegel - Stärke und Breite vertauscht

### Weitere Änderungen

- ✓ WI8045 - Markierungen wurden nicht erzeugt (T-Anschluss, Kreuzanschlüsse, Kontaktfläche), jetzt repariert
- ✓ WI8224 - Wahl - Abschneiden an Linienzug - alle CAD-Elemente sind jetzt wählbar
- ✓ WI8225 - Wahl - Abschneiden an Linienzug mit Tiefe - alle CAD-Elemente sind jetzt wählbar
- ✓ WI8229 - Statusbar – Glockensymbol für Updates und News wird jetzt korrekt aktualisiert
- ✓ WI8233 - Eckmakros - Anschlüsse werden wieder ausgelöst nach Einbau
- ✓ WI8247 - Freie Hölzer werden nicht wieder angezeigt, nachdem sie gelöscht wurden