

## Änderungen im Detail

### Dialog/Menüs

- ✓ 8358 – Sparren Ändern über Kontextmenü – Nach Wechsel in die Sparreingabe wird die zum Sparren zugehörige Dachfläche automatisch ausgewählt
- ✓ 8361 – Flyout/Listen im Dialog – Die Anfangsbuchstaben/Zahlen sind wieder sichtbar und wählbar (Beispiel: Stifte/Layer)
- ✓ 8399 – Scrollen in Dialoge funktioniert wieder

### Holzeingabe/Bearbeitungen

- ✓ 8394/8380 – Performance - Knotenblech - Bolzen/Bohrung für Datensätze ohne Namen und beim Nachrechnen verbessert
- ✓ 8424 – Kehlsparren/Gratsparren/Kehlbohle - Eingabe - Abfrage ob vorhandene Hölzer an der Kehlante/Gratkante gelöscht werden soll funktioniert wieder
- ✓ 8425 – HRB – Checkbox: Schwelle an Türe durchlaufen repariert
- ✓ 8458 – Grat/Kehlsparren und Kehlbohlen - Dialog ändern aus Kontextmenü geht jetzt auch beim ersten Start vom ABBUND auf

### Latten & Pfannen Modul

- ✓ 8323 – Performance im Datenbankdialog optimiert
- ✓ 8436 – Es können jetzt unterschiedliche Dachaufbauten für verschiedene Dachflächen eingegeben werden. Ergebnisse bei angrenzenden Dachflächen mit einem unterschiedlichen hohen Dachaufbau/einem Dachaufbau mit einer unterschiedlichen Anzahl an Schichten geprüft werden müssen.
- ✓ 8412 – Massenermittlung: Berechnung der Anzahl der Pfannen korrigiert
- ✓ 7867 –Kehlrückschnitt – Eingaben werden gespeichert und ausgewertet (Latten & Pfannenmodul > Dachüberstand anpassen > Kehlrückschnitt)

### Maschinenübergabe

- ✓ 8385 – Hundegger Cambium Übergabe – Meldung beim Attribut „FrameID“ bei Texten behoben



## ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.0.806 Januar 2025 Changelog

- ✓ 8260 – Zapfenloch – Beschriftung – Lassen sich wieder ausschalten (Einstellungen für die Anschlüsse > Zapfenloch beschriften und Hundegger Übergabe (EKP) Reiter Hausgrundmarker > Zapfenloch beschriften)

### Massenermittlung

- ✓ 8457 – Export CSV/Excel/WordPad – Ergebnis wird im Windows-Standardprogramm geöffnet
- ✓ 8365 – Einstellungen im ME-Dialog – Breite der Texte im Dialog kann angepasst werden

### Weitere Themen

- ✓ 8335 – Rechtschreibfehler – DWG-Funktion "Zielkanten"
- ✓ 8237 – Datei öffnen – .ABC-Datei öffnen verbessert
- ✓ 8366 – Kreise kopieren – Cursordialog kann jetzt für die Eingabe der Zielkoordinaten verwendet werden
- ✓ 8382 – Dialoge > Pfad/Texteingabe – Eingabe wird nicht mehr gesperrt nach erster Eingabe
- ✓ 8364 – Rechtschreibfehler - Bohrversatz in „Zapfen Benutzerdefiniert“ (Zapfen benutzerdefiniert > Seite 3 "Bohrversatz") korrigiert
- ✓ 8496 – Wenn man eine Datei aus einer alten Version lädt, wird der Knoten „grafische Elemente“ im Geschosdialog korrekt ausgebildet und man kann die Sichtbarkeit entsprechend steuern