



Neu:

- ! Cambiumsteuerung und K1/K2 für Sparrennagelbohrungen vereinheitlicht
- ! Weinmann BTL 10 Steuerung jetzt auch mit Vierkantloch

Hinzugefügt / Geändert:

- Funktionen im Kontextmenü per Schutz für kleinere Versionen gesperrt
- Tiroler Schloss Orientierung des Flankenwinkels berücksichtigt alle Eckwinkelkonstellationen
- Profil Konvex kann jetzt auch nur als Rundung eingegeben werden

Verbessert / Repariert:

- ✓ Beim Fenster war das Feld Wandauswahl zu groß / Größe besser angepasst
- ✓ Bei der Cambiumübergabe war das Mehrfachprofil teilweise fehlerhaft
- ✓ Der Speicherfehler durch ein Bild mit der Größe 0 wurde behoben
- ✓ Cambiumübergabe für Traufschalung an Traufe und First repariert
- ✓ Für alle Versionen ohne Materialeingabe die Fenster-/ Türeingabe repariert
- ✓ Layerdialog springt bei Auswahl über Zeichnung jetzt ins richtige Blatt