



ABBUND 2020

Release Juli 2024 Changelog

Änderungen

Updater

- ✓ WI7380 – Abbund Updater: Ladebalken beim Herunterladen von Updates repariert und Anzeige der Größe von Updates verbessert
- ✓ WI6555 – Telefonnummer im Bereich der Hotline/Fernwartung korrigiert
- ✓ WI7414 – Namen und Pfade beim Herunterladen von ausgewählten Updates korrigiert

Lizensierung per Lizenzschlüssel

- ✓ WI6934 – Lizenzierung der auf virtuellen Maschinen ermöglicht

Fenster- und Türeingabe

- ✓ WI7024 – Absturz in der Fenster- bzw. Türeingabe behoben beim Ändern von vorhandenen Fenstern/Türen

Holzrahmenbau/Fachwerk

- ✓ WI6913 – HRB > Schichtaufbau: Bei der Bearbeitung im Schichtaufbau wird die Anzeige jetzt korrekt aktualisiert und die Wand ist sichtbar
- ✓ WI7752 – Wandfläche zurücksetzen einzeln auch für Gaupenwände ermöglicht, Ansicht der Wahlkörper bei Fachwerkwänden verbessert

DWG-Import

- ✓ WI7524 – Beim Import von DWG-Dateien, die Splines beinhalten, kam es zu einem Absturz, dieser ist jetzt behoben und Splines lassen sich importieren

Allgemein

- ✓ WI7748 – Auswertung der Druckerskalierung