

# ABBUND 2020 - Beta 12.2022 Changelog

## Änderungen

### Allgemein

- ✓ WI6526 - Bauteilgruppen Eigenschaften - Nicht sichtbare Elemente werden jetzt in ConCAD gestrichelt angezeigt. Dies betrifft Bauteilgruppen, die als Metallteile angelegt werden. Die Eigenschaften von Bauteilgruppen sind in ConCAD unter dem Menü „Bauteil aus Bauteilgruppe“ > „Eigenschaften“ oder ebenfalls in ConCAD im Kontextmenü der Bauteilgruppe zu finden.
- ✓ WI6487 - Die Beschriftungen der Dämmkörper werden wieder angezeigt
- ✓ WI6504 - Körper der Konstruktion (Außenwand) werden jetzt nicht mehr bei den verdeckten Flächen (STRG+H) angezeigt und verdecken so keine anderen Hölzer mehr
- ✓ WI6415 - DXF Export Dialog - Texte der Dialogeinträge sind sichtbar
- ✓ WI6565 - Riegeleingabe nicht möglich bei Gefach mit Spitze auf der Rechten Seite
- ✓ WI6578 - HRB Performance bei nachrechnen von Wänden mit Schwellen verbessert
- ✓ WI6580 - "W" wie Wiederholen wiederholt jetzt auch Befehle die über das Menü (am oberen Rand vom ABBUND Programm) aufgerufen werden
- ✓ WI6632 - Layerdialog: Das Einfrieren des Layerstatus wird korrekt geladen und angewendet ([ABBUND Wiki: Layerstatus frieren →](#))

### Architektur

Hinweis: Architektur Symbole können in der Architektur Ansicht über Einfügen > Symbole zur Zeichnung hinzugefügt werden.

- ✓ WI6466 - Architektur: Symbole Spiegeln ermöglicht
- ✓ WI6473 - Architektur: Symbole haben einen Eigenschaften Dialog (Rechte Maustaste auf Symbol > Eigenschaften) zur Steuerung von Geschoss/Layer/Bezugspunkt und Stift
- ✓ WI6483 - Architektur Symbole können gedreht werden, per Cursordialog, frei oder vordefiniert in 45° Schritten



## ABBUND 2020 - Beta 12.2022 Changelog

### Updates

- ✓ WI6512 – Das Aktualisieren der AbbundUpdater.exe im Update Prozess der S+S ABBUND Software stabiler gestaltet. Vorherige AbbundUpdater.exe Dateien sind jetzt im Installationsverzeichnis im „revertVersion“ Ordner zu finden

### Wandübergabe BTL10

- ✓ WI6515 - Wandübergabe BTL10: Position von Nagelreihen und Plattenposition bei der Übergabe an die Maschine verbessert
- ✓ WI6516 – Wandübergabe BTL10: Zapfenverbindungen bei der Positionierung von Pfosten in der Wand bei der der Übergabe an die Maschine berücksichtigt